

6 従来工法のノンスカラップよりも材料加工量が少ない。

従来工法ではノンスカラップにしても、梁端の材料加工量が減らない。また、従来のスカラップ加工機械では対応ができない。

